

## Questions and Answers

RFQ/[2023/143]

	Question	UNHCR Response
A001	<p>en el reporte de fotografia , logro apreciar area de la barda perimetral que ya no cuentan con aplanados y aplanados en mala condición , en el catalogo de conceptos , no hay partidas para aplanado cemento arena, tambien en el momento que se desmantele la malla perimetral , la boquilla superior de esos muros se tiene que colocar nuevamente por lo cual sugiero que se tienen que considerar</p>	<p>Se ha actualizado el catálogo de conceptos conforme a la petición.</p>